

豪景花園管理有限公司

T.L. 60 MANAGEMENT LIMITED

新界青山公路 100 號青龍頭豪景花園商場 1 樓 22 號舖

Shop 22, 1/F, Commercial Complex, Hong Kong Garden, No.100 Castle Peak Road, Tsing Lung Tau, N.T.

Tel: 2491 7234

Fax: 2496 1998

檔案編號：HKG/2020/N/0309


致：第 8 座全體業戶

有關：第 8 座供系統連續事故

由昨日 (22/4) 下午至今日早上，貴座發生了 3 宗因喉管爆裂導致影響供水的事務。有業主向我們反映網上社交群組的訊息與事實不符，現簡單報告如下：

1. 昨日下午 3 時 貴座對出路面的一段食水喉管爆裂，工程部人員接報後已立即進行搶修，並於 3 小時後維修完成，恢復供水；
2. 昨日傍晚 8 時 03 分，貴座泵房內一組索掣短路，工程人員於晚上 11 時搶修完成，惟水壓及上水受影響導致供水不穩定，我們會繼續跟進；
3. 今日早上 6 時 41 分，貴座泵房內一組沖廁水喉管爆裂，濺濕水泵控制箱，現時已完成復修。雖然食水供應已回復，但或因部份用戶大量用水，需要時間斟滿水缸。至於惟因沖廁喉管修補的接駁位的膠水需時風乾及固定，沖廁水供應預計於明天 (24/4) 早上回復正常。

上述 3 宗故障於短時間內連續發生，實屬偶然及不幸，對住戶構成不便，我們深感抱歉。



豪景花園管理有限公司

2020 年 4 月 23 日